

Spett.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MANGO
Municipio

c.a. Ufficio Tecnico

Cuneo, 28/09/2018

Oggetto: Richiesta di verifica della corretta perimetrazione della Carta di sintesi in località Sant'Ambrogio.

Su richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale sono state verificate le condizioni geomorfologiche al contorno di un'area di cresta collinare in località Sant'Ambrogio e la corrispondenza con la vigente cartografia geologico-tecnica riportata sulla Tav. 2 di PRG:

"CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA"

Occorre innanzitutto specificare che la base cartografica di riferimento ufficiale della Regione Piemonte non è più la C.T.R. utilizzata per tutti gli studi di base del PRG (Tavv. 1, 2, ecc...), bensì la nuova BDTRE (art.10 della L.R 5/02/2014, n. 1). La sovrapposizione delle due basi cartografiche georiferite comporta alcune discrepanze superate dalla maggiore accuratezza della nuova base BDTRE. Inoltre la verifica in sito dell'area la colloca sull'asse della dorsale collinare, su di un settore escluso da condizioni di dissesto vigenti o potenziali.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter procedere ad una live correzione della perimetrazione della Classe II situata in corrispondenza della zona di cresta collinare, come evidenziato nell'allegata Tavola.

Orlando Costagli

geologo

